




Inspection Report

Report Date 2012.03.05

Company UAB"Kalga" [m.kodas
300603955 PVM
LT100002670114

Customer Naujos statybos
gyvenamasis namas.

Site Address Palanga S.Dariaus ir
S.Girėno g. 24; Žirgų
takas 20.



Camera Model FLIR FLIR b40

Image Date 2012.02.22 14:15:35

Image Name IR_0979i.jpg

Emissivity 0,95


Reflected apparent
temperature 20,0 °C

Object Distance 1,0 m

Žali plotai: Rasos taškas - prie sant.
oro drėgnumo RH 50% ir
ir patalpos temperatūros
+19°C

S.Dariaus ir S.Girėno g. 24 , Palanga

Oro salygos 2012.02.22 13-14 val.: temperatūra: +1,7°C, slėgis Pa762, drėgnumas 100 proc., vėjas P .:4-5 m/s; debesuotumas 100%,lietus. (rp5.lt)



Žali plotai: temperatūrinė ANOMALIJA. Mažiau už mažiausia leistiną vidinių paviršių temperatūra +11,48 °C - lango rėmo, varčios bei sandūros tarp lango ir sienos paviršiuose - esant +2 °C/ +20°C (laukas/vidus temperatūroms). ISO 6781:1983